



Description et localisation précise des travaux



Mur 095 - exposé à l'Ouest - existant



Mur 095 - exposé à l'Ouest - existant



Le mur 095 est situé à l'entrée de la parcelle du théâtre de la Girandole. Il présente une série de pathologies qui menacent la sécurité mur et du public qui fréquente le site.

Des racines fragilisent ses fondations, un dévers important quoiqu'ancien inquiète les occupants des lieux, l'arase du mur a été rebatie avec des matériaux impropres (parpaings et briques) et il a été enduit au ciment sur une partie de sa longueur.