Double campagne photographique en hélicoptère : mars 2013

Analyse et traitement de la donnée : hiver 2013 - printemps 2014

Montreuil.fr

Désordres et caractéristiques des murs

Quartier des Murs à Pêches

-

Ville de Montreuil

Échelle : 1/1000

Maîtrise d'ouvrage : Mairie de Montreuil

Maître d'œuvre : ATGT

Date : 24 Juillet 2014

Pour ATGT, sous la direction de Mikaël Libert :
Quentin Briquet et Arnaud Godard

Association de Topographes Géomètres et Techniciens d'études
Ordre des Géomètres Experts n° d'insc. 88901

Bureau secondaire
34-36 avenue Louis Aragon - 93000 BOBIGNY
Téléphone : 01 48 95 09 58
Télécopie : 01 48 95 07 58
Mel : bobigny@atgt.fr

ATGT

Légende

Caractéristiques des murs

Chaperon de mur
- Presence de chaperon

Nature de mur
- Mur nouveau
- Clôture légère
- Emprise de mur disparue
- Mur à pêche
- Haie ou autre forme végétale

Désordres des murs
- Absence enduit de plâtre
- Amas de pierres et gabions
- Brèche partielle
- Brèche toute hauteur
- Déversement Nord ou Ouest
- Déversement Sud ou Est
- Envahissement végétal Nord ou Ouest
- Envahissement végétal Sud ou Est
- Poche Nord ou Ouest
- Poche Sud ou Est
- ! Non observable
- ? Non défini

Parcelles
- Limite de parcelle

Caractéristique secteur
- Site classé

Caractéristique parcelle
- Gestionnaire / propriétaire
- Etat
- Conseil général
- Ville
- Privé

N

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

1659100.000 1659200.000 1659300.000 1659400.000 1659500.000 1659600.000 1659700.000 1659800.000 1659900.000 1660000.000 1660100.000 1660200.000 1660300.000 1660400.000 1660500.000 1660600.000 1660700.000 1660800.000 1660900.000 1661000.000

8185700.000 8185600.000 8185500.000 8185400.000 8185300.000 8185200.000 8185100.000 8185000.000

4185400.000 4185300.000 4185200.000 4185100.000 4185000.000 4184900.000